

Profil de la baignade (La Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer)

Date d'élaboration du profil : Octobre 2010 mis à jour en juin 2020

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
<p>Nom du lieu de la baignade : La Grande Côte Les Combots</p> <p>Commune : Saint-Palais-sur-Mer</p> <p>Région : Charente-Maritime Poitou-Charentes</p> <p>Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie de Saint-Palais-sur-Mer</p> <p>Période d'ouverture : Grande Côte : 4 juillet au 30 août 2020 Plage des COMBOTS : 4 juillet au 30 août 2020</p> <p>Heures de surveillance (le cas échéant) : de 11h à 19h.</p> <p>Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : <i>importante</i></p>	

Historique de la qualité de l'eau de baignade				Carte de la zone d'étude
Directive	2006/7/CE			
Classement	2017	2018	2019	
	★★★★	★★★★	★★★★	
<p>★★★★ : Excellente qualité / ★★★ : Bonne qualité / ★ : Qualité suffisante / - : Qualité insuffisante</p> <p>Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :</p>				
Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade	
28/07/16	<i>E.coli</i>	Panne pompe de relevage des eaux usées du cirque AMAR	OUI	

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction de pollutions
Exutoire à côté du restaurant Le Petit Poucet	Faible	Sur zone	Résultats d'analyses : Dénombrement <i>E. coli</i> / Entéroco.	Communication – Fermeture de la plage si nécessaire	Mise en place d'un programme de curage préventif du réseau d'eaux pluviales	Proposition et mise en place d'une solution alternative pour pouvoir supprimer l'exutoire
Rejet station d'épuration	Faible	1,2km	Résultats des bilans d'auto surveillance	Mise en place d'une cellule de crise en cas de dysfonctionnement ou résultats d'analyses non conformes		Mise en place par CER et l'ARA des moyens nécessaires au retour à la normal du fonctionnement de la station d'épuration.
Pompe de relevage du cirque AMAR	Fort	100m	Résultats des bilans d'auto surveillance	Mise en place d'une cellule de crise en cas de dysfonctionnement ou résultats d'analyses non conformes	Mise en place d'un contrat d'entretien	Plan d'action remplacement de la pompe